Kein Duplexdruck auf dem Ricoh Drucker

UPDATE: seit dem 14.09.2015 ist der Drucker wieder voll funktionsfähig.

Aufgrund eines Defekts in der Duplexeinheit des Ricoh-Druckers in Zimmer 5 ist aktuell kein doppelseiter Druck möglich. Bitte achtet vor dem Absenden von Druckaufträgen darauf, dass der Duplex auf „Off“ eingestellt ist bzw. die Option für den einseitigen Druck von Dokumenten ausgewählt ist.

From:
https://wiki.stura.tu-dresden.de/ - **StuRa-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.stura.tu-dresden.de/doku.php?id=techniknews:2015:09:11:kein_duplexdruck_auf_dem_ricoh_drucker&rev=1442239253

Last update: **2021/01/30 13:55**