

# Kein Duplexdruck auf dem Ricoh Drucker

Aufgrund eines Defekts in der Duplexeinheit des Ricoh-Druckers in Zimmer 5 ist aktuell kein doppelseitiger Druck möglich. Bitte achtet vor dem Absenden von Druckaufträgen, dass der Duplex auf „Off“ eingestellt ist bzw. der einseitige Druck von Dokumenten ausgewählt ist.

From:

<https://wiki.stura.tu-dresden.de/> - **StuRa-Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.stura.tu-dresden.de/doku.php?id=techniknews:2015:09:11:kein\\_duplexdruck\\_auf\\_dem\\_ricoh\\_drucker&rev=1441960235](https://wiki.stura.tu-dresden.de/doku.php?id=techniknews:2015:09:11:kein_duplexdruck_auf_dem_ricoh_drucker&rev=1441960235)

Last update: **2021/01/30 12:55**

